

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	4
Einleitung	6
Stirlingmotor SM 31	9
Technische Daten	10
Herstellung der Teile	10
Zusammenbau	13
Stückliste für SM 31	14
Zeichnungen für SM 31	16
Verstellbarer Anschlag in Drehmaschinenhohlspindel	30
Stückliste für Drehmaschinenanschlag	32
Zeichnungen für Drehmaschinenanschlag	33
Stirlingmotor SM 30	37
Technische Daten	38
Bearbeitung	39
Kleben	39
Herstellung der Teile	39
Zusammenbau	40
Stückliste für SM 30	41
Zeichnungen für SM 30	43
Schlitze in Schraubenköpfe fräsen	57
Zeichnung für Spannvorrichtung	58
Stirlingmotor SM 29	59
Technische Daten	60
Montageanleitung	61
Stückliste für SM 29	62
Zeichnungen für SM 29	65
Stirlingmotor SM 32-2	79
Zusammenbau	80
Stückliste für SM 32-2	82
Zeichnungen für SM 32-2	84
Stirlingmotor SM 32-1	97
Technische Daten	98
Montage	99
Stückliste für SM 32-1	100
Zeichnungen für SM 32-1	102
Schlusswort	112